



海丰县2021年第2季度双随机抽查情况公示表

序号	所属地区	企业名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	备注
1	海丰县	海丰县长盈纸品有限公司项目	一般项目	2021-06-08 17:21:40	现场检查时该厂正常生产，其生产过程中产生的部分废气处理不到位。现场我局执法人员要求该公司立即落实整改，避免废气向外环境排放。	未发现违法行为	
2	海丰县	海丰县创新再生资源有限公司生产项目	一般项目	2021-05-28 16:00:21	现场检查时，该公司没有生产，现场工人正在对该公司进行围挡中。	未发现违法行为	
3	海丰县	汕尾市琪瑛建材有限公司碎石及机制砂生产项目	一般项目	2021-06-07 12:10:24	检查时该公司暂未生产，围挡正在投入中，经周边排查暂未发现异常。	未发现违法行为	
4	海丰县	广东同富建筑工程有限公司生产项目（年产机制砂12万吨）	一般项目	2021-05-28 16:35:15	现场检查时该公司没有生产，暂未发现异常	未发现违法行为	
5	海丰县	海丰县顺源塑胶制品厂建设项目	一般项目	2021-06-09 10:37:34	现场检查时，该厂正在生产加工。该厂部分工序废气处理不到位，执法人员现场要求该厂落实整改。	未发现违法行为	
6	海丰县	海丰县城东昌雨水水晶饰品加工厂建设项目	一般项目	2021-05-28 11:08:40	现场检查时，该厂正在生产加工。废水收集至处理设施处理后回用。	未发现违法行为	
7	海丰县	海丰县和谐电力通信器材有限公司建设项目	一般项目	2021-06-03 11:42:46	检查时该公司没有生产，暂未发现异常。	未发现违法行为	
8	海丰县	海丰县联河汽车修配厂建设项目	一般项目	2021-06-09 16:29:25	现场检查时，该厂正常经营，主要是汽车修理喷漆为主，现场我局执法人员要求该厂根据环评要求落实各项措施。	未发现违法行为	
9	海丰县	广东凯利来衬布实业有限公司锅炉改扩建项目	一般项目	2021-06-07 14:47:39	现场检查时该项目已投入使用，暂未发现异常。	未发现违法行为	
10	海丰县	海丰县宏辉服装辅料厂项目	一般项目	2021-06-30 16:34:08	现场检查时该厂生产车间生产过程中产生的棉尘部分收集不到位，现场我局执法人员要求该厂需加强管理，增加除尘措施，避免影响周边环境。	未发现违法行为	
11	海丰县	广东博泓新材料有限公司建设项目	一般项目	2021-06-07 10:20:53	现场检查时，该公司处于停产状态，生产车间大门紧锁，负责人不在现场。	未发现违法行为	
12	海丰县	海丰县元顺建筑材料有限公司项目	一般项目	2021-06-01 16:54:01	检查时该公司暂无生产，正在进行围挡中。	未发现违法行为	
13	海丰县	海丰县博成涂料加工厂建设项目	重点项目	2021-06-09 10:56:10	现场检查时，该公司正常生产，其生产过程中产生的部分粉尘收集不到位，现场我局执法人员要求该公司加强处理设施投入，避免粉尘影响周边环境。	未发现违法行为	
14	海丰县	海丰民旺纺织品有限公司项目	一般项目	2021-06-03 11:08:15	检查时该厂正常生产，没有根据环评要求落实布袋除尘措施，生产过程中产生的部分棉尘收集不到位。	未发现违法行为	
15	海丰县	广东众恒科技有限公司生产项目	一般项目	2021-06-08 16:20:03	检查时该厂没生产，经排查暂未发现异常。	未发现违法行为	