



2022年汕尾市海丰县第三季度随机抽查情况公示表

序号	单位名称	企业类型	检查时间	检查情况	检查结果	处理结果
1	海丰珠江啤酒分装有限公司	重点监管对象	2022-09-23 10:59:35	根据工作部署及随机任务，今日我局执法人员对该厂进行检查，其情况如下： 1. 现场检查时该厂正在生产； 2. 检查时，该厂污染防治有使用，在线联网正常； 3. 根据对该厂验收材料及运营台账的审阅暂未发现异常情况； 4. 现场，我局执法人员对该企业负责人提出几点要求，要求该厂应保持好防治设施定期维护，定期检测，对产生的危废物规范贮存，规范转移，应加强管理确保做好安全生产，疫情期间应做好防控工作等； 5. 现场，我分局监测站技术人员对该公司污水排放口取水样一份带回监测； 6. 现场已拍照。		
2	汕尾市优化环保科技有限公司	重点监管对象	2022-09-20 16:48:36	经检查，该公司在正常运营中，日常管理及转移有记录台账，转移有联单。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果	
3	汕尾市新大兴实业发展有限公司	重点监管对象	2022-07-15 11:31:50	该公司电路板项目已于2021年申请关闭，经现场检查该公司电路板设备已搬迁，厂房清空。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果	
4	海丰县彭湃纪念医院	重点监管对象	2022-08-04 17:07:05	加强管理，确保各项污染物达标排放。要求现场负责人对存在的问题尽快落实整改。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果	
5	海丰县多泰食品有限公司	一般监管对象	2022-09-16 10:29:21	现场检查时海丰县多泰食品有限公司于2022年07月01日已停止至今，现场，汕尾佳宝食品有限公司正在试运营中。经现场排查没有发现异常。		
6	海丰云水科技有限公司（黄羌镇污水处理厂）	一般监管对象	2022-08-08 11:35:28	经现场检查，该厂在正常运行中，在线监测系统数据显示出水达标排放，日常管理有记录台账，危险废液贮存场所设置不够规范，标签标识未贴，未签订处置合同，固体废物污泥管理有记录台账，污泥转移至赤坑污水处理厂后统一处理，转移有记录。现场未发现生态环境违法行为。	发现问题并要求整改	
7	海丰云水科技有限公司（赤坑镇污水处理厂）	一般监管对象	2022-09-19 13:46:18	检查时该处理厂正常运营，在线监控设施有使用，现场，根据对该污水处理厂的台账进行审阅暂未发现异常。		
8	汕尾市新大兴实业发展有限公司（汕尾市新大兴首饰加工厂）	一般监管对象	2022-07-15 12:15:56	现场检查时，该公司首饰倒模加工厂在生产中，配置废气和废水治理设施在运行中，2022年废气检测报告数据显示达标排放，2022年4月废水检测报告数据显示达标排放，危险废物按规范贮存，已签订第三方处置合同，产生固体废物（废石膏）已签订第三方处理合同，于2022年4月6日转移联单显示处理30吨。现场未发现生态环境违法行为。	发现问题并要求整改	
9	海丰云水科技有限公司（平东镇污水处理厂）	一般监管对象	2022-08-08 13:34:44	经检查，该厂在正常运行，在线监测数据显示出水达标排放，危废贮存场所设置不够规范，废液贮存容器未贴标签标识，日常管理有记录台账，未签订处置合同，固体废物日常管理有记录，产生污泥收集后转移至赤坑污水处理厂统一处理，转移有记录台账，提交2022年5月检测报告显示各类污染物达标排放。现场未发现生态环境违法行为。	发现问题并要求整改	
10	海丰县南水环保有限公司	一般监管对象	2022-09-06 16:14:15	经检查，该污水处理厂在正常运行中，生活污水按规定贮存和签订外运处置合同，日常管理和转移有记录台账，在线监测系统数据显示各种污染物达标排放，提交2022年7月检测报告的检测结果显示各类污染物达标排放，产生危险废物按规范设置，危废已签订第三方处置合同，日常管理有记录台账，转移有联单，2022年产生危废无转移。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果	
11	深圳市汉凯建材有限公司海丰分公司建设项目	一般监管对象	2022-09-16 13:38:55	检查时该厂正在生产，污染防治设施有使用，现场，根据该公司运营台账的审阅暂未发现异常。现场，我局执法人员要求该负责人应规范做好危废物品贮存并实时记录好台账。		

12	广东凯利来衬布实业有限公司锅炉改扩建项目	一般监管对象	2022-07-29 13:54:46	现场检查时该公司生产车间正在生产，污水处理设施有使用，在线监控设施正常。现场，我局执法人员要求该公司负责人应根据批复及《报告表》的相关要求，对锅炉使用后产生的炉渣应规范收集堆放，做好雨污分流措施，避免雨水冲洗炉渣混合排向外环境。		
13	海丰县梅陇琦堤首饰厂	申报登记对象	2022-09-23 10:39:27	经现场检查，该首饰厂已经搬迁，地址不详。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
14	海丰县梅陇金美莱首饰厂	申报登记对象	2022-09-20 10:37:15	经检查，该厂因订单原因处半停产状态，使用面积150平方米，现场员工6名，产生废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
15	海丰县梅陇丽梦首饰厂	申报登记对象	2022-09-19 10:39:48	经检查，该首饰厂在正常生产中，产生生产废水经收集后运至梅陇镇工业污水处理厂集中处理，产生废气经管道收集至顶楼废气治理设施处理后向外排放。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
16	海丰县梅陇梦祥银首饰厂	申报登记对象	2022-09-26 08:41:46	该首饰厂已关闭。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
17	海丰县梅陇金成首饰厂	申报登记对象	2022-09-16 14:39:15	经检查，该首饰厂在正常生产，产生废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，产生废气收集至配套废气治理设施处理后向外环境排放，其中倒模工序及电镀工序外发。该首饰厂建筑面积约200平方米，员工10名。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
18	海丰县梅陇银百盛首饰厂	申报登记对象	2022-09-20 11:36:22	经检查，该厂在正常生产中，使用面积约300平方米，现场员工20名，生产产生的废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，织腊产生轻微气味未治理直接经管道向外环境排放。现场要求该厂做好各项污染防治措施，避免对周边环境造成影响，现场未发现其他的生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
19	海丰县梅陇汇凯首饰厂	申报登记对象	2022-09-20 10:50:13	经检查，该厂已经搬迁，地址不详。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
20	汕尾市鑫源华现代农业有限公司	申报登记对象	2022-09-16 11:27:58	经检查，该项目处筹备阶段，现场未投入建设。未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
21	海丰县宇强毛织有限公司	申报登记对象	2022-09-23 09:16:59	现场检查时该厂暂未生产，现场没有管理人员，根据对周边群众反馈，该厂因疫情影响，近期正处于停产状况中。		
22	乐融银饰厂	申报登记对象	2022-09-23 11:13:21	经检查，该厂在正常生产中，使用面积约300平方米，现场员工10名，生产产生的废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，织腊产生轻微气味及抛光粉尘经管道收集至顶楼处理设施处理后向外环境排放。现场要求该厂做好各项污染防治措施，避免对周边环境造成影响，现场未发现其他的生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
23	海丰县可塘镇阳保珠宝厂	申报登记对象	2022-08-23 11:40:41	现场检查时，海丰县可塘镇阳保珠宝厂已搬迁，另有新投入的工厂暂未生产。		
24	海丰县梅陇冠艺首饰厂	申报登记对象	2022-09-16 14:07:28	经检查，原海丰县梅陇冠艺首饰厂已更名海丰县梅陇荣利来首饰厂，产生废水经收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，该首饰厂主要是手工作业，倒模及电镀工序外发，现场员工6名，建筑面积约100平方米。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
25	海丰县梅陇意利首饰厂	申报登记对象	2022-09-23 10:58:27	经检查，该厂在正常生产中，使用面积约160平方米，现场员工4名，生产产生的废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理，织腊产生轻微气味及抛光粉尘经管道收集至顶楼废气处理设施处理后向外环境排放。现场提交2022年4月13日检测报告显示各类污染物达标排放，现场未发现其他的生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	

26	海丰县梅陇中骏首饰厂	申报登记对象	2022-09-19 10:15:40	经检查, 该首饰厂因订单原因处于停产阶段, 产生废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂集中处理, 产生废气经管道收集至顶楼废气处理设施处理后向外排放。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
27	海丰县梅陇麟之饰首饰厂	申报登记对象	2022-09-21 10:54:20	经检查, 该厂在正常生产中, 使用面积约300平方米, 现场员工6名, 生产产生的废水收集后运至梅陇镇工业污水处理厂处理, 织腊产生轻微气味未治理直接经管道向外环境排放。现场要求该厂做好各项污染防治措施, 避免对周边环境造成影响, 现场未发现其他的生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
28	海丰县城东良业毛织厂	申报登记对象	2022-09-23 09:07:49	根据随机检查任务我局执法人员对该厂进行检查, 根据该厂注册地址查无该厂, 现场我局执法人员对该厂注册信息进行查阅, 发现该厂已注销。		
29	海丰县城东宸琪首饰厂	申报登记对象	2022-09-20 15:50:04	经检查, 该厂在正常生产中, 使用面积约350平方米, 现场员工10名, 生产产生的废水收集后经沉淀池过滤排入市政渠道, 织腊产生轻微气味未治理直接经管道向外环境排放。现场要求该厂做好各项污染防治措施, 避免对周边环境造成影响, 现场未发现其他的生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
30	海丰县梅陇镇小山塑料厂	特殊监管对象	2022-08-17 16:02:51	经检查, 该公司在正常生产中, 配套废气、废水治理设施在运行, 现场提交2022年6月检测报告显示各项污染物达标排放, 危险废物已签订第三方处置合同, 产生危废转移有联单。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
31	海丰县彭湃纪念医院项目	一般行业项目	2022-09-14 16:20:49	经检查, 现场该项目已完成主体工程建设, 相关配套工程在陆续进行中, 项目未验收及投入使用。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
32	海丰县宝惠源建材有限公司改扩建项目	一般行业项目	2022-08-17 15:30:10	经检查, 该公司在正常生产中, 制砂生产线已落实密闭措施, 配套废水治理设施在运行, 产生废水循环利用不外排, 该扩建项目已完成竣工环保验收。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
33	广东恒心食品有限公司	一般行业项目	2022-09-16 17:05:29	2018年1月29日取得原海丰县环境保护局环评批复, 2019年8月15日取得汕尾市生态环境局海丰分局固废环境保护验收。已办理固定污染源排污登记, 登记编号91441521MA4X02PP1T001X。现场检查未发现存在违反环保法律法规事项。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
34	汕尾市天磊联信种养有限公司生猪养殖项目	一般行业项目	2022-07-29 12:38:05	现场检查时该公司主要是从事养殖为主, 经周边排查暂无发现异常情况。现场, 我局执法人员应加强管理, 完善建立环保档案, 定期做好检测并建档。		
35	海丰县德延建筑材料有限公司	一般行业项目	2022-08-08 14:23:05	经现场检查, 该公司在正常生产中, 配套夹泥机及废水处理回收设施在运行, 生产废水循环利用未外排, 部分输送带未密闭, 责令公司按要求进行整改。现场未发现生态环境违法行为。	发现问题并 要求整改	
36	海丰县城污水处理厂提标工程	一般行业项目	2022-09-14 15:57:54	经检查, 该提标工程在运行中, 查阅资料该项目已编制环境影响评价报告表并取得批复意见, 于2020年9月5日通过竣工环境保护验收并投入使用, 在线监测数据显示各类污染物达标排放。未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
37	海丰县鸿骏首饰有限公司项目	一般行业项目	2022-07-26 11:27:18	现场检查时, 该厂正在生产, 主要是从事首饰行业加工为主。其中部分工序有生产, 部分无生产。暂未发现异常。现场, 我局执法人员要求该厂负责人应定期做好检测及日常污水处理设施运营台账。		
38	海丰县可塘镇污水处理厂首期(2.5万吨/日)建设项目	一般行业项目	2022-09-19 12:02:00	现场检查时该污水处理厂正常运营, 在线监控正常, 经排查没有发现异常。		
39	海丰县聚美汇珠宝首饰有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-20 10:42:23	现场检查时, 发现该企业没有落实污染防治措施, 部分废水向外环境排放, 现场已发出整改通知书, 要求该企业落实污染防治设施。	发现问题并 要求整改	

40	海丰县梅陇镇景盈富建筑材料经营部项目	一般行业项目	2022-08-23 16:03:55	经检查,该砂场在正常生产,生产线已落实密闭措施,生产废水经治理设施处理后循环利用无外排,产生固废泥沙交机砖厂综合利用,项目已完成竣工环境保护验收,现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
41	广东省赛木实业有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-21 10:56:06	本日我局执法人员根据双随机及加快挥发性有机物治理工作部署对该厂进行检查: 1.检查时该公司正在生产; 2.该公司生产过程部分废气及废水收集不到位; 3.现场我对该公司发出《关于要求进一步加快挥发性有机物治理工作的通知》 4.现场已拍照。		
42	海丰县金盛宝石首饰有限公司宝石泡酸和注胶工序加工项目(泡酸工序)	一般行业项目	2022-09-19 11:00:37	检查时该公司泡酸工序已于2021年5月12日取得告知承诺制审批,已完成自主验收。现场,该公司正在生产,污水处理设施有使用,危险废物有规范入库。根据对各项台账的审阅,发现该公司缺少近年度的检测报告,现场,我局执法人员要求该负责人应保持好污水处理设施正常使用,定期做好检测,确保废水达标排放。		
43	汕尾市陆泰环保有限公司年中转废矿物油(HW08)5000吨建设项目	一般行业项目	2022-09-21 14:10:02	该项目主要是从事废旧机油收集、贮存、及销售,该项目于2020年9月21日取得危险废物收集经营许可证(编号4415212020005)。现场检查时该公司危废仓库没有上锁,产生的含有油质的废充手套,抹布随意乱放,危废仓库内危险废物和其它物品混合贮存。现场该负责人没有提供近期检测报告。现场我局执法人员要求该负责人应加强对危废贮存管理,根据相关要求落实好管理制度。		
44	海丰县城东天卓珠宝厂建设项目	一般行业项目	2022-09-16 11:11:07	现场检查时该厂正在生产,主要是从事宝石加工为主,该厂于2020年5月14日取得告知承诺制审批(汕环海丰建告[2020]6号),该厂正在委托第三方检测中。经现排查暂未发现异常。		
45	海丰县东方新型建筑材料有限公司加气混凝土砌块生产线项目	重点行业项目	2022-09-16 11:02:50	经检查,该项目未进行建设,现场荒地。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
46	名仕度服饰综合创新研发生产扩建项目	一般行业项目	2022-09-21 11:42:51	现场检查时该公司制服工序没生产,制服包装车间正在对制服进行包装,现场据负责人介绍该公司的研发项目为涉及保密,不便于对该车间进行检查。现场,我局执法人员对该公司相关审批材料进行审阅,现场该公司无法提供该项目验收材料。现场我局执法人员要求该公司应验收后方可投入生产。		
47	威翔航空科技(海丰)有限公司无人机及飞行器生产及配套项目	一般行业项目	2022-09-21 13:00:12	现场检查时,该项目主体建设已完成,部分产品组件有在验发调试,没有正式投入生产。暂未完成自主验收。现场我局执法人员要求该负责人应验收后方可投入生产。		
48	海丰县跃兴混凝土有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-23 10:24:44	经检查,该公司在正常生产中,产生废水经处理后循环利用,固体废物交机砖厂再次利用,生产车间落实了密闭措施,厂区设置有喷淋设施,现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	
49	海丰县可塘镇旺丰石材店建设项目	一般行业项目	2022-08-24 14:35:57	现场检查时该石材店建设项目正在生产,经现排查暂未发现异常,现场,我局执法人员要求该负责人应定期做好检测,确保废水不外排。		
50	海丰县可塘镇永利来宝石厂建设项目	一般行业项目	2022-08-23 11:23:30	检查时该厂暂没生产,2021年1月份停产至今,现场,我局执法人员要求该负责人应加强污水处理设施管理及维护,暂未发现异常情况。		
51	汕尾市生活垃圾无害化处理中心焚烧发电厂二期工程	一般行业项目	2022-08-29 15:07:04	该项目已投入运营,有取得验收。现场该公司正常运营,在线数据联网正常,有定期做好检测,暂无发现异常情况。	未发现问题 终止检查并向 监管对象告知 检查结果	

52	海丰县城东佳帆胶袋厂建设项目	一般行业项目	2022-09-15 11:59:28	现场检查时,该厂正在生产,主要从事塑料袋制品加工,该项目于2020年9月20日自主验收。现场,我局执法人员要求该公司负责人根据批复及验收相关要求严格执行并落实到位,定期做好检测等。	发现问题并要求整改	
53	海丰县大液河(上游段)治理工程项目	一般行业项目	2022-09-21 10:10:45	经检查,该治理工程现场已完成。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
54	海丰县城东亮山宝石厂建设项目	一般行业项目	2022-09-27 12:28:31	现场检查时,该厂正在生产,其现场检查情况如下: 1.该厂现场无法提供相关检测报告或未根据要求进行检测; 2.经现场检查,该厂生产废水回用措施不明确,没有标识; 3.经环评报告的审阅,该厂现状已增研磨车间,已超出环评范围; 4.现场已拍照。	发现问题并要求整改	
55	海丽大道南三环永安达至红色文化街段路边建筑墙体立面改造升级项目	一般行业项目	2022-09-14 15:18:40	经现场检查,该项目外墙主体工程已完成。未发现生态环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
56	汕尾市冠亨贸易有限公司(御都华府)建设项目	一般行业项目	2022-09-14 16:43:20	经检查,该项目已经完成建设,住户及商家已入住,现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
57	海丰县联和环境科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-21 14:32:09	该项目主要从事废旧机油回收,于2020年7月10日取得危险废物收集经营(编号4415212020001)。现场我局执法人员应加强管理,严格按报危险废物收集贮存制度落实管理。		
58	汕尾市创汇新型建材有限公司年产10万m ³ 水化硅酸钙加气混凝土板生产项目	一般行业项目	2022-07-29 12:03:41	现场检查时,该公司正在生产,主要是从事预制砖为主,该项目于2020年10月31日完成自主验收。现场检查时,我局执法人员发现该公司部份堆料覆盖不到位。现场我局执法人员要求该公司负责人应加强堆料覆盖,避免产生扬尘对周边环境的影响。		
59	海丰县镇级简易垃圾填埋场整治工程——梅陇镇银液垃圾填埋场项目	一般行业项目	2022-09-16 10:42:46	经检查,该项目于2019年2月2日取得环评批复,当年12月交付第三方公司试运行,2021年4月17日完成环境保护竣工验收意见。现场该项目在正常运行,日常管理和设施运行有记录台账,废浓缩液转移有联单、过磅单及记录台账,现场提交检测报告显示各类污染物达标排放。未发现生态环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
60	海丰县创绿源机动车检测服务有限公司项目	一般行业项目	2022-09-21 13:11:56	现场检查时该项目没有投入使用,场地为广东德业新型农业园(农贸物流)项目使用,大门紧锁,经周边排查暂没设置此项目,现场已定位拍照。		
61	海丰县登威龙服装厂建设项目	一般行业项目	2022-09-23 11:33:28	根据工作部署今日我局执法人员对该厂进行检查,其情况如下: 1.现场检查时该厂正在生产; 2.检查时,该项目已完成自主验收; 3.根据对该厂验收材料审阅未发现异常情况; 4.现场,我局执法人员对该企业负提出几点要求,要求该厂应保持好防治设施定期维护,定期检测,确保废水废气达标排放,应加强管理确保做好安全生产,疫情期间应做好防控工作等; 5.现场已拍照。		
62	海丰县镇级简易垃圾填埋场整治工程——平东镇谷兜垃圾填埋场项目	一般行业项目	2022-08-08 16:05:57	经检查,该垃圾填埋场整治工程已完工,并完成了工程竣工自主验收,现场该项目在正常运行,项目周边未发现生态环境破坏行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	
63	海丰县颐和新型环保材料有限公司新型墙体材料、机制环保砖扩建项目	一般行业项目	2022-08-05 11:35:12	经现场检查,该公司在正常生产中,配套废气在运行,日常运行管理及投药有记录台账,现场提交2022年3月废气监测报告显示达标排放,按要求执行排污许可检测次数。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果	

64	汕尾市宏润环保科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-21 12:17:42	经检查，该公司在正常运行，日常管理及收集有记录台账，转移有联单，现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果
65	海丰县富悦家庭项目	一般行业项目	2022-09-19 15:32:05	经检查，该房产项目已完成主体工程并交付业主装修入住。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果
66	海丰县润宝印刷科技有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-26 09:13:45	检查时该厂正在生产，经现场排查发现该厂存在以下问题： 1. 现场，该公司危废仓库设置不规范，没有执行双人双锁、没有设置围堰、该公司危险仓库没有发现入库台账； 2. 根据我局对该公司现在危废物品转移联单的审阅，发现该公司转移联单不规范，没有接收人签名及盖章； 3. 现场，我局执法人员要求该负责人应加强管理，根据环评要求严格执行。	
67	东鹏饮料（集团）股份有限公司海丰云莲天然水厂新建项目	一般行业项目	2022-08-19 11:23:47	经检查，该公司在正常生产中，项目已完成竣工环境保护验收，并申报了固定污染源排污登记，配套废气、废水治理设施在运行，日常管理有记录台账，现场提交2021年检测报告结果显示各类污染物达标排放，该公司已签订第三方处置合同，日常管理有记录台账。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果
68	汕尾市文利食品有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-19 16:41:27	经检查，该厂在正常生产中，项目于2018年7月2日取得环境影响评价报告表批复，2020年3月13日通过竣工环境保护验收意见，并已申报固定污染源排污登记（91441521MA51JK873R001Y）。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果
69	海丰县城生态科技城中型垃圾中转站项目	一般行业项目	2022-08-25 11:07:38	深圳市先达威环境产业有限公司海丰分公司运营海丰县城生态科技城中型垃圾中转站项目位于的海丰县生态科技城三期(经纬度N23.006460°，E115.344750°)，法定代表人庄诗芬（女，汉族，公民身份证号码4415211982，身份证住址：广东省海丰县海城镇新园社区居民委员会笃志园三巷54号17队），现场负责人戴小松（男，汉族，公民身份证号码4415211984，身份证住址：广东省海丰县海城镇长埔村委会水库村34号），该分公司于2019年5月10日成立，于2021年3月26日登记营业执照，统一社会信用代码：91441521MA5389N89C，于2019年5月14日取得批复（海环函〔2019〕151号），该项目占地面积3749平方米，建筑面积约1600平方米，主要建设内容包括垃圾中转站主体工程及综合楼、配套用房等辅助工程。项目采用直接压缩工艺，配备3台垃圾压缩机、4辆垃圾，勾臂车、7台垃圾集集箱及智能除臭控制设备等；主要服务范围生态科技城区域，兼顾海城北部和城东镇西部区域生活垃圾的收集转运，转模规模为300吨/日。 1、现场检查时，该公司运营的海丰县城生态科技城中型垃圾中转站正在运转，其垃圾正在入库； 2、现场，该公司运营的海丰县城生态科技城中型垃圾中转站项目至今没有落实自主验收，没有配套污水处理设施并投入运营，承建方正在与住建部门委托第三方验收中； 3、现场，该公司运营的海丰县城生态科技城中型垃圾中转站部分产生的清洗地面平台的废水未经处理通过沿路沟排向外环境； 4、现场已拍照。（以下空白）	
70	海丰景星塑胶制品有限公司项目	一般行业项目	2022-09-23 10:28:59	根据工作部署今日我局执法人员对该厂进行检查，其情况如下： 1. 现场检查时该厂正在生产； 2. 检查时，该厂主体已建成，部分生产设备正在生产，部分正在安装，污染防治有使用； 3. 根据对该厂验收材料及运营台账的审阅暂没发现异常情况； 4. 现场，我局执法人员对该企业负提出几点要求，要求该厂应保持好防治设施定期维护，定期检测，对产生的危废物规范贮存，规范转移，应加强管理确保做好安全生产，疫情期间应做好防控工作等； 5. 现场已拍照。	
71	海丰县佳大食品有限公司建设项目	一般行业项目	2022-09-19 16:12:09	经检查，该厂在正常生产中，项目于2020年4月23日取得承诺制审批意见，2022年3月2台生物质锅炉完成了天然气锅炉改造工程，对照《广东省豁免环境影响评价手续名录》该项目在豁免名单上，该厂已申报了固定污染源排污登记，登记编号：91441521MA4UKFQJ2L001Y，有效期限2025年3月24日。现场未发现生态环境违法行为。	未发现问题 终止检查并向监管对象告知检查结果

72	海丰县生活污水 处理设施整县捆 绑PPP项目平东镇 污水处理厂建设 项目	一般行业项 目	2022-08-08 15:17:08	该公司主要负责运行平东镇生活污水处理，设计日处理量800吨，目前日处理 大约300吨，处理设施及在线设备无异常，废水排放口无异常。废液储存间设 置不规范，无标签。要求该公司尽快落实整改。	未发现问题 终止检查并 向监管对象 告知检查结 果	
73	海丰县黄江（黄 羌林场段）治理 工程	一般行业项 目	2022-08-08 15:37:07	由黄羌林场工作人员带队至山下村施工段现场检查，经勘查了解，该治理项 目已完工，山溪河道两边由建筑用石筑成，现场未发现生态环境破坏行为。		
74	海丰县长鸿建材 有限公司项目	一般行业项 目	2022-08-23 13:48:16	经检查，该公司在正常生产中，生产线破碎车间落实了密闭措施，配套废水 治理设施在运行，生产废水循环利用不外排，项目已完成竣工环保验收。现 场发现运输带未落实密闭措施，责令公司按要求落实整改措施。	发现问题并 要求整改	
75	海丰县祥腾石材 有限公司建设项 目	一般行业项 目	2022-09-16 13:16:16	现场检查时该公司没生产，处于停产状态。经现场排查暂未发现异常。		
76	海丰县聚宝城珠 宝有限公司建设 项目	一般行业项 目	2022-08-18 13:59:43	现场检查时，该公司车间正在生产，污水处理设施有使用，暂未发现违法行 为。现场，我局执法人员要求该负责人保持好污水处理设施正常使用，定期 做好维护及检测。做好运营台账，并建立好环保专用档案。		
77	广东得亿科技发 展有限公司项目	一般行业项 目	2022-09-20 16:12:08	经现场对查注册地址，查无此公司。	未发现问题 终止检查并 向监管对象 告知检查结 果	
78	海丰县荣发针织 制衣厂生产项目	一般行业项 目	2022-09-23 12:08:00	根据工作部署今日我局执法人员对该厂进行检查，其情况如下： 1. 现场检查时，原海丰县荣发针织制衣厂已搬迁改为鞋品加工厂； 2. 根据对海丰县荣发针织制衣厂的工商信息进行查阅，该厂已注销； 3. 现场已拍照。		