

附件 1:

## 2024 年海丰县珠宝贵金属产品质量监督抽查

### 不合格产品及其生产企业名单

序号	被抽查单位 (标称生产企业名称)	产品名称	商标 (标称)	型号规格	生产日期 或批号	不合格 项目	承检机构名称
1	海丰县可塘镇永利来 宝石厂	虎石手链	/	19 颗/件	2024-02-0 7	珠宝玉石 定名	广东省汕尾市 质量计量监督 检测所
2	海丰县梅陇镇创锋首 饰厂	银 925 戒指	/	2.7g/件 /S925	2024-05-1 0	银及其合 金纯度(含 量)	广东省汕尾市 质量计量监督 检测所